

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

**Observaciones:** 

Ventilador Extractor de Aire
Sur Poniente Hualtatas
Vex-554 Estacionamiento Sub N°3 Manquehue 2
TECNIFAN
30/28
23493

N° de Activo Fijo 50003122-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2377
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Limpieza de rejillas de extracción Reapriete de bornera de motores Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>✓</b>		5.26	5.34	5.3	11.21

Observacion	es: Se r	ealiza mantención preventiva
Fecha Mantención: 30-09-2021		D-2021
_		
Técnico 1	Xavier M	atute
Técnico 2	Luis Os	orio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico V° B° Responsable Clínica