

## **ORDEN DE TRABAJO**

N° OT

Área

**Edificio** 

Período de Ejecución

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 10 Torre Sur
Consulta N°10
YORK
YGFC04CBAHEF-R
F5011004EF20272

**~** 

Correlativo de Fan Coil	367
N° de Activo Fijo	50001295-0

1954 Vitacura 5951 Septiembre, 2021 Mantención

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Chequeo de Ten	nperaturas (°C)
Frío	11.8
Calor	40.2

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2	1.6	1.2

Medición de Consumos Eléctricos (A)			<b>(</b> )
Alta	Media	Baja	Nominal
0.26	0.23	0.2	0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1 Motor 2 Motor 3

22-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica