

## ORDEN DE TRABAJO

**Edificio** 

Área

Período de Ejecución

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 3 Habitaciones
Norte, Habitación 302
ANWO
FCA400CT
K113112816

**~ ~ ~** 

Correlativo de Fan Coil	970		
N° de Activo Fijo	50002349-0		
N° OT	6029		

6029
Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12	
Calor	41.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	2.1	1.6	

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.26	0.24	0.22	0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	18-01-2022		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica