

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Observaciones:

Ventilador Extractor de Aire
Sur Poniente Hualtatas
Vex-573 Estacionamiento Sub N°7 Manquehue 2
TECNIFAN
30/28
7977

N° de Activo Fijo	50003125-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5566
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Se realiza mantención preventiva

Firma Técnico

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

V° B° Responsable Clínica

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	✓		3.2	3.8	3.4	6.47

Fecha Mante	ención: 18-12-2021	-	
Técnico 1	Xavier Matute		
Técnico 2	Luis Osorio		
		\bigcap \bigcap	
		(XZIOST)	
	Mantención Grupo 2 QR Cleanen	Carlos Briceño	
	OR Greaten	Carlos Briceño Supervisor de Mantenció OR Cleaner)N
		OR Cleaner	

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería