

OR CLEANER INGENIERIA	OR	DEN DE T	RABAJO)					IA.	348
quipo: Fan Coil		N° De Activo) :		;	50001549-0	0			
Ibicación: Piso 12 Torre Sur		Cliente: Periodo Ejecución Area		Cas Diciembre, 2021						
Pescripción: Consulta 8 Marca: YORK										
Modelo: YGFC05CBAHEF-E										
Serie: F5047006FA08579		Mantención preventiva		~						
	VRV	FAN COIL	VEX	СОМРАСТО	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
PIEZA DE FILTROS		~								
PIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE		~				<u> </u>			_	
PIEZA SERPENTIN AGUA FRIA		~								
EQUEO DE CORREAS										
NEACION DE POLEAS										
MBIO DE CORREAS										
PIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO		~		ļ ,		1		1	⊣	
PIEZA DE TERMOSTATO		~								
PIEZA DE DIFUSORES		~							٦	
PIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)		~								7
PIEZA SERPENTIN CONDENSADOR										_
PIEZA SERPENTIN EVAPORADOR										
PRETE DE BORNERA DE MOTORES										
EQUEO DE VALVULAS		*								
VISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT		~								_
PIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA		✓								_
PIEZA DE MOTOR ELECTRICO		· ·								
PIEZA GENERAL RICACION GENERAL										
QUIPOS					Presid	ón		Tempe	ratura	
CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA		Triff		Entrada	:	Salida	Entrada		alida	PSI/°C
MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1 CHILLER MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2		Trif	Mono	R		S	Т	N	Nom.	Amp
MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1										Amp
MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA										Amp
PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede)										Amp Amp
PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)				Baja			Alta			PSI/°
				Baja			Alta			PSI/°
M.Split MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR		Trif	Mono	R		S	T		Nom	Amp
Split MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR										Amp
Comp MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR										Amp
Ventana PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)				Baja			Alta			PSI/°G
I VrV				F./.		Calca				
Vrv Vrv UI CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN				Frío		Calor	C°			
Vrv UI CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN		Trif	Mono	R		s	т		Nom	_
		Trif	Mono 🗸						Nom).39	Amp Amp

Observaciones:

Cortina de aire

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio: 17-12-2021

CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN

Técnico 1: **Xavier Matute** Técnico 2:

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica

Luis Osorio

°C

37.8

Frío/Calor

10.9