

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Clínica
Residencia Medica Sur
ANWO
FCA400CT
K114061838

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1638
N° de Activo Fijo	50001726-0

N° OT 3911

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Noviembre, 2021

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	38.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	2.8	2.3	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.28 0.26 0.22 0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	03-11-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

Andres Ramirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica