

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 17
CLARK
INCM-24HREO
VKK022005GWPDDBKYJB0118

N° de Activo Fijo 50003883-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7596
Av. Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

~
✓
~
*
*
~

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.6		
Calor	30.2		
Retorno			

Técnico 1

Técnico 2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	4.62			8.8
Ventilador Interior		✓	0.89			1.7
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fach - Mantanaiin	
Fecha Mantención:	

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Xavier Matute

Luis Osorio

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica