

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Observaciones:

Ventilador Extractor de Aire
Sur Oriente Hualtatas
Vex-556 Estacionamiento Sub N°3 Manquehue 2
TECNIFAN
30/28
23493

N° de Activo Fijo 50003107-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8240	
Vitacura 5951	
Marzo, 2022	
Mantención	

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	✓		5.25	5.32	5.18	14.1

Técnico 1 Xavier Matute	Técnico 1 Xavier Matute
Técnico 1 Xavier Matute	Técnico 1 Xavier Matute
Tecnico 2 Luis Osorio	Tecnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Se realiza mantención preventiva

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica