

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Medicina Nuclear
Medicina Nuclear Hall De Espera
YORK
YGFC10CBAHEFXXLD-E
F50530F60168975

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	834
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

1968
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	12.4
Calor	40.2

Nominal

0.55

0.55

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.4

 Alta
 Media
 Baja

 Motor 1
 0.31
 0.28
 0.26

 Motor 2
 0.33
 0.3
 0.28

 Motor 3
 0.3
 0.28

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 22-09-2021

Técnico 1
Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica