

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1
Radioterapia Bunker Sur
YORK
YGFC07CBAHEFXREF
50530N81373847

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1241
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2142
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	12.8
Calor	40

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.4 0.35 0.3 0.59

Observaciones:	Se realiza mantencion preventiva
Fecha Mantención:	25-09-2021
Fecha Mantención:	25-09-2021

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1
Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica