

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Chequeo y limpieza de termostato

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 3 Clínica
Estar Enfermera Recuperación
YORK
YGFC06CBAHEF-R
F2662014BH12544

Limpieza de filtros

~ ~ ~ ~ ~ ~

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	7018
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Febrero, 2022

Correlativo de Fan Coil

Área

7018
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

474

Chequeo de Temperaturas (°C)				
13.2				
37.6				

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.6	2	1.4		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.37 0.35 0.35 0.64

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	10-02-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica