

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso -1 Medicina Nuclear	
Medicina Nuclear Laboratorio De Marcación	
YORK	
YGFC04CBAHEFXLEG	
50530G92626979	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	836
N° de Activo Fijo	50002759-0

N° OT 1969
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Septiembre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	20
Calor	20

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.9	2.4	1.9

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.28 0.26 0.23 0.62

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 22-09-2021

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica