

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire	
Piso 1 Urgencia General	
Urgencia General - Hall 1	
CLARK	
RM125-09-3D/Y-B-2-S	
S/R	

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3122
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	4.5	4.1

		Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1		<b>~</b>	6.5		4.9	9.33
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 QR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica