

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil          | _ |
|-------------------|---|
| Piso 6 Clinica    |   |
| Unidad Enfermeria |   |
| YORK              |   |
| YGFC06CBASEFR     |   |
| F0877003CD08159   |   |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ✓        | ] |
|----------|---|
| ✓        | ١ |
| ✓        |   |
| <b>✓</b> |   |
| <b>✓</b> | 1 |
| ✓        |   |
| ✓        | 1 |
|          |   |
| <b>✓</b> |   |
| <b>✓</b> |   |
| <b>✓</b> |   |
| ✓        | 1 |
| ✓        | ] |
|          | _ |

| Correlativo de Fan Coil | 1837 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo       | S/R  |

N° OT 5086 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Diciembre, 2021 Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) |    |  |  |
|------------------------------|----|--|--|
| Frío                         | 10 |  |  |
| Calor                        | 40 |  |  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-------|------|--|--|--|--|
| Alta                                | Media | Baja |  |  |  |  |
| 3.3                                 | 2.5   | 1.8  |  |  |  |  |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.28 0.27 0.26 0.42

| Observaciones:    | Se realiza mantención preventiva |  |  |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
| Fecha Mantención: | 17-12-2021                       |  |  |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1

Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica