

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 1 Clinica
ÁREA LIMPIA ALA SUR PISO 1 CLÍNICA
YORK
MKT3-400FG30
50531A84727250

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1608
N° de Activo Fijo	50001021-0

N° OT 5980

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Enero, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12	
Calor	0	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.9	2.2	1.7	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.41 0.38 0.34 0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	16-01-2022	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez

Técnico 2 Rodrigo Cisternas

India Kamirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica