

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Ecotomografia, Sala Coordinacion
YORK
YGFC04CBAHEFXXLDE
50530B70447002

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
✓	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	413
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3644 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12	
Calor	37.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	1.8	1.2	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.25 0.23 0.21 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	28-10-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica