

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterráneo N°3 MO
Laboratorio Diagnostico Molecular
YORK
YGFC06CBAHEFXLEH
50531B96911050

Limpieza de filtros

Limpieza serpentín de Agua Caliente

Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño

Chequeo y limpieza de termostato

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Reapriete de bornera de motores

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Revisión de rodamientos y vibraciones

Correlativo de Fan Coil	2002
N° de Activo Fijo	50003508-0

N° OT3199EdificioAv. Manquehue Norte 1499Período de EjecuciónOctubre, 2021ÁreaMantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.6
Calor	0

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	3.1	2.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A)			N)
Alta	Media	Baja	Nominal
0.43	0.36	0.33	0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 18-10-2021

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Técnico 1 Técnico 2

José Paricaguan Andrés Ramírez

> Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica