

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Odontologia
Odontología - Diagnostico Radiología
YORK
YGFC07CBAHEFXXLDE
50530N60400614

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	

Correlativo de Fan Coil	1078
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5254
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Diciembre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.2	2.7	2.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.37 0.35 0.33 0.48 Motor 2 0.19 0.17 0.15 0.26 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-12-2021		

Técnico 1

Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica