

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Convenio Vitacura	
Auditorio 1-A	
YORK	
YGFC14CBAHEFXLF	
50530B80924649	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
✓	
✓	
✓	
<b>~</b>	
<b>~</b>	

Correlativo de Fan Coil	93
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 7006 **Edificio** Vitacura 6080 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.3
Calor	37.5

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.5

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.34 0.32 0.3 0.6 Motor 2 0.35 0.33 0.31 0.6 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

10-02-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica