

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire | |
|---|--|
| Sala De Maq. P7° Sur-A Clinica | |
| Vex 29 Esterilización Autoclaves Y Carros | |
| TETLAK | |
| ESP | |
| 380 | |

N° de Activo Fijo 50001825-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 4820 Vitacura 5951 Diciembre, 2021 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ~ |
|----------|
| ✓ |
| ~ |
| ✓ |
| ✓ |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | i |
|-------------------------------------|---|

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | | | |
|-------|----------|------|-------------------------------------|------|------|---------|--|--|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal | | |
| Motor | ✓ | | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 1.7 | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | |
|-------------------|----------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Fecha Mantención: | 00.12.2021 | |

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica