

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Techo Urgencia General
Vex Urgencia General
S&P
TD-1300/250
060X9382

N° de Activo Fijo 50002833-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 1728
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
~
~
~
~
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	i

				Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor		~	0.62			0.78	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención:

Técnico 1

Técnico 2

Yohansson Henrito

16-09-2021

Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica