

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Rayos X Sala A
YORK
YGFC08CBAHEFL
F5011007EF20387

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe **~** Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico

Correlativo de Fan Coil	1296
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3844

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Octubre, 2021

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12	
Calor	37	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3	2	1

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.24
 0.22
 0.2
 0.33

 0.23
 0.21
 0.2
 0.33

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Fecha Mantención: 30-10-2021

Limpieza general del equipo

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Luis Osorio

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica