

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 3 HT Torre Sur
ÁREA LIMPIA RECUPERACION HT
YORK
YGFC04CBAA88R86
50531N09100686

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
~	/
<b>~</b>	/
•	/
<b>~</b>	/
•	/
•	/
<b>~</b>	/

Correlativo de Fan Coil	74		
N° de Activo Fijo	50001125-0		

N° OT 6914 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10.5		
Calor	0		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.2	2.6	1.8		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.25 0.24 0.22 0.34

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	08-02-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica