

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
SUBTERRANEO N° 2 TORRE SUR
ESTAR DE AUXILIARES LABORATORIO,
SUBTERRANEO Nº 2 TORRE SUR
CST-12HRE01
12670WJC97ZK10500098

N° de Activo Fijo

50003632-0

N° OT

Edificio Período de Ejecución

Área

9428
AV. VITACURA 5951
Abril, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo

Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
~
~

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	7.9		
Calor	34.2		
Retorno			

Observaciones:

Ventilador Exterior
Ventilador Interior
Compresor 1
Compresor 2

Se realiza mantención preventiva

		Medición de Consumos Electricos (A)			
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
	✓	0.18			0.3
	✓	1.89			5

Fecha Mantención: 13-04-2022				
Técnico 1	Xavier Matute			
Técnico 2	Luis Osorio			

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica