

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil | |
|---|--|
| Piso -1 Medicina Nuclear | |
| Medicina Nuclear Laboratorio De Marcación | |
| YORK | |
| YGFC04CBAHEFXLEG | |
| 50530G92626979 | |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ~ | |
|----------|--|
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | |
|-------------------------|--|
| N° de Activo Fijo | |

836 50002759-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 1969 |
|------------------|
| Vitacura 5951 |
| Septiembre, 2021 |
| Mantención |

| Chequeo de Ter | nperaturas (°C) |
|----------------|-----------------|
| Frío | 20 |
| Calor | 20 |

Nominal

0.62

| Mediciór | n de Velocidad de A | ire (m/s) |
|----------|---------------------|-----------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.9 | 2.4 | 1.9 |

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja

0.28 0.26 0.23

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 22-09-2021

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica