

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
SUBT -1 TORRE MEDICA
C. SEDILE 1
LYON
S/REG
S/REG

N° de Activo Fijo 201104-51842

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5457
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.8	7.6

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1		~	0.65		0.49	0.85
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	17-12-2021

Técnico 1Xavier MatuteTécnico 2Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica