

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire |
|------------------------------|
| Sala De Maquinas P7° Sur B |
| Vex 03 Habitaciones Utmo 617 |
| INTERCAL |
| MF00-6-0-0-H L1 |
| 13757.1.3.2 |

N° de Activo Fijo 50003213-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 1049 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Mayo, 2021 |
| Mantención |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| ~ | |
| ~ | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | |
|-------------------------------------|--|
| | |

| | | | | Medición de Consu | ımos Eléctricos (A) | |
|-------|----------|------|------|-------------------|---------------------|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Motor | ✓ | | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 1.6 |

| Observacion | es: Se realiza ma | ntención preventiva |
|-------------|-------------------|---------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Fecha Mante | nción: 24-05-2021 | |
| | | |
| Técnico 1 | Yohansson Henrito | |
| Técnico 2 | Derbyn Bueno | |
| L | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Mantencion Grupo.

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica