

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 6 Clinica
Hall Espera
YORK
YGFC06CBASEFR
F3004012BI08871

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	604	
N° de Activo Fijo	50001697-0	

N° OT 5198 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Diciembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12	
Calor	39	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2.2	1.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.25 0.24 0.23 0.39

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	17-12-2021

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica