

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	_
Piso 1 Clinica	
Sur, Laboratorio De Sueño	
YORK	
MKT3-400FG30	
50531A84727258	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1774
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2485
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Octubre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.4
Calor	41.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4.7	3.1	2.2

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.4	0.39	0.38	0.54

Observaciones: Se real	liza mantención preventiva

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 05-10-2021

Técnico 1
Técnico 2

José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica