

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 6 Clinica
Estar Enfemeras
YORK
FC-636
50531C64668939

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	475
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 8283 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Marzo, 2022 Área Mantención

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	10
Calor	42.1

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.9	2.3	1.7		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.42 0.37 0.32 0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	11-03-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica