

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
PISO 16 TORRE SUR
HALL ASCENSORES 1, PISO 16 TORRE SUR
YORK
YGFC08CBAHEF-E
F5030011EK08694

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	573
N° de Activo Fijo	50001179-0

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

1904	
AV. VITACURA 5951	
Septiembre, 2021	
Mantención	

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.9	
Calor	40.8	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4.2	3.5	2.5

Lowen's Ydel Pierre

**Angel Ramos** 

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			١)
Alta	Media	Baja	Nominal
0.28	0.26	0.23	0.33
0.23	0.22	0.2	0.33

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	20-09-2021	

Técnico 1 Técnico 2

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica