

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 15 TORRE SUR
EDUARDO VILLALON, PISO 15 TORRE SUR
YORK
YGFC08CBASEFR
F5011008EF20432

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1141
N° de Activo Fijo	50001048-0

N° OT 5311

Edificio AV. VITACURA 5951

Período de Ejecución Diciembre, 2021

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.2	
Calor	42.7	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.9	2.4	19	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.25 0.24 0.23 0.39 Motor 2 0.26 0.25 0.24 0.39 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	17-12-2021	

Técnico 1 Técnico 2 Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

dres Kamirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica