

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 5 Clinica
ÁREA LIMPIA INTERMEDIO, ALA NORTE PISO 5
CHUICA
YGFC03CBAHEFXRDF
50530B80924394

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	901
N° de Activo Fijo	50001191-0

N° OT 7377 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	11.2		
Calor	0		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3	2.5	1.9		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.23 0.22 0.21 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	21-02-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

21-02-2022

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica