

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 5 Habitaciones
Sur, Habitación 510
YORK
YGFC06CBASEFR
F0877003CE08456

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	1709
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 1784 Vitacura 5951 **Edificio** Septiembre, 2021 Período de Ejecución Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	13.1			
Calor	38.5			

Medición de Velocidad de Aire (m/s)					
Alta	Media	Baja			
2.7	2	1.5			

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.38 0.35 0.3 0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	16-09-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Lowen's Ydel Pierre **Angel Ramos** Técnico 2

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica