

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -1 Casino Vip
Casino Vip Lavado De Platos
MCQUAY
MCW1200H
112BE27F004798

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

N/A	
N/A	
N/A	
~	
N/A	
N/A	
N/A	

Correlativo de Fan Coil	164
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2059 Vitacura 5951 **Edificio** Período de Ejecución Septiembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.6
Calor	0

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2	1.6

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.63	0.59	0.46	0.92
0.6	0.56	0.44	0.92
_			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

24-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica