

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -3
A.M.C.A. Entrada Principal
YORK
YGFC03CBAHEF-R
F5011001EF20065

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	22
N° de Activo Fijo	50001265-0

N° OT 3816 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.5	
Calor	41	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2.5	2.1	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.21 0.19 0.17 0.28

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	29-10-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica