

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Técnico 1

Técnico 2

Cortin	a de Aire
Piso 1 Urge	encia General
Urgencia G	eneral - Hall 2
CL	.ARK
RM125-15	5-3D/Y-B-2-S
(	S/R

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5469
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Alta	Baja
7.6	6.5
	7.6

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1			0.91		0.79	13.05
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-12-2021		

Mantención Grupo 2

**Xavier Matute** 

Luis Osorio

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica