

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil                            |
|-------------------------------------|
| Piso -1 Urgencia General            |
| Urgencia General - Estar Auxiliares |
| YORK                                |
| YGFC10CBAHEFXXLD-E                  |
| F6010003FB11488                     |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| <b>~</b> |  |
|----------|--|
| <b>~</b> |  |
|          |  |
| <b>~</b> |  |
|          |  |

| Correlativo de Fan Coil | 1923 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo       | S/R  |

N° OT 5393

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Diciembre, 2021

Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |  |
|------------------------------|------|--|
| Frío                         | 12.3 |  |
| Calor                        | 38.5 |  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |  |
|-------------------------------------|-------|------|--|
| Alta                                | Media | Baja |  |
| 3                                   | 2.7   | 2.4  |  |

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.25
 0.22
 0.2
 0.55

 0.27
 0.25
 0.23
 0.55

| Observaciones:    | Se realiza mantención preventiva |  |  |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
| Fecha Mantención: | 17-12-2021                       |  |  |

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Técnico 1Xavier MatuteTécnico 2Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica