

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 5 Clinica
Norte, Estar Auxiliar Upc
YORK
PLENIUM P/FCH400
UFGY024654

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
~	
~	
~	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	904
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 4381 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Noviembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	11.4		
Calor	40		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)					
Alta	Media	Baja			
4.2	3	1.9			

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.48 0.44 0.39 0.7 Motor 2 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	16-11-2021		

Técnico 1

Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica