

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire	
Estac. Urg. Escolar Sub.2°	
Vex 22 Urgencia Escolar	
TETLAK	
ESP	
01232-A	

N° de Activo Fijo	50001819-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3488
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)		
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	~		4.12	4.16	4.21	6.6

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

22-10-2021

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica