

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sala De Maquinas Sur P7º Clinica
Vex 27 Baños Procedimientos P1º
TETLAK
ESP
0378-B

N° de Activo Fijo 50001824-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5831
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
✓	
>	
>	
>	
~	
>	
>	
✓	
>	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

				Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor	~		0.52	0.54	0.55	0.73	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				
Fecha Mantención:	10.10.0001				

Técnico 1

Técnico 2

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica