

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Split Ducto
Jardín Manquehue
Radioterapia Hall De Espera
YORK
E1FG036A50B
ENEM351236

N° de Activo Fijo

50001667-0

N° OT

**Edificio** 

Área

Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021

Mantención

3546

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo

Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
<b>~</b>	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	10.8
Calor	41.2
Retorno	

Medición de Consumos Eléctricos (A) S Trif Mono R Nominal **Ventilador Exterior** 0.52 8.0 **~ Ventilador Interior** Compresor 1 6.1 Compresor 2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 28-10-2021

Técnico 1 Técnico 2

Retorno

Yohansson Henrito Andrés Ramírez

Mantencion Grupo 1

OR Stabber Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica