

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Revisión de rodamientos y vibraciones

Fan Coil
Piso 1 Urgencia General
Urgencia General - Hall Espera 1
YORK
YGFC06CBAHEFXXLDE
50530N60395113

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	1899
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT2967EdificioVitacura 5951Período de EjecuciónSeptiembre, 2021ÁreaMantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.8	
Calor	44.7	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.9	2.4	1.9	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.52 0.43 0.36 0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 14-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica