

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°3 Torre Sur
Sala De Telecomunicaciones
YORK
YGFC02CBASEF
F300400BI08809

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
~	

N° de Activo Fijo S/R	Correlativo de Fan Coil	1461
,	N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 9696 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Abril, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.6	
Calor	0	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.7	2.3	1.9	

Medición de Consumos Eléctricos (A)				
Alta Media Baja Nominal				
0.23	0.21	0.19	0.3	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	21-04-2022		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez

Técnico 2

Rodrigo Cisternas

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica