

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sub.2º Lado Sur
Vex Cocina Costado Oriente Detrás De Cámaras
NICOTRA
AT 10-10 S-075 A
THS13EXTCOCOR

N° de Activo Fijo 50002221-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 792
Av. Manquehue Norte 1499
Marzo, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>&gt;</b>	
<b>&gt;</b>	
~	
<b>✓</b>	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>~</b>		0.95	0.92	0.91	1.56

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				

Fecha Mantención: 07-03-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito

Manfred Lovince

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica