

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|----------------------------------|
| PISO 15 TORRE SUR |
| IGNACIA LOPEZ, PISO 15 TORRE SUR |
| YORK |
| YGFC08CBAHEFXXRE |
| F501130014EK08754 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | |
|-------------------------|--|
| N° de Activo Fijo | |

1108 50001185-0

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

| 8113 |
|-------------------|
| AV. VITACURA 5951 |
| Marzo, 2022 |
| Mantención |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|------|--|
| Frío 10.3 | | |
| Calor | 41.2 | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|
| Alta | Media | Baja | |
| 3.2 | 2.8 | 2.3 | |

Motor 1 Motor 2 Motor 3

| Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.55 |
| 0.48 | 0.39 | 0.34 | 0.55 |
| | | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fecha Mantención: | 08-03-2022 | | |

Técnico 1
Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

dres Kamirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica