

Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Torre Sur
M. P. Recepción Enfermera A
YORK
YGFC10CBAHEF-L
F5011010EF19369

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente

~ ~ ~

N° de Activo Fijo	S/R	
N° OT	9621	
Edificio	Vitacura 5951	

Correlativo de Fan Coil

Período de Ejecución

Área

9621
Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

799

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	12.6
Calor	37.5

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.8	2.2	1.4

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.35 0.32 0.29 0.55 Motor 2 0.35 0.33 0.31 0.55 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

19-04-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica