

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 3 HT Torre Sur
ÁREA LIMPIA RECUPERACION HT
YORK
YGFC04CBAA88R86
50531N09100686

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

Alta

3.8

✓	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	74
N° de Activo Fijo	50001125-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4069
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)

10

0

Nominal

0.34

Frío

Calor

Baja

2.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)

Media

3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja

Motor 1 0.23 0.2 0.18

Motor 2 0.18

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	

Fecha Mantención: 09-11-2021

Técnico 1 Técnico 2 Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

dres' Kamirey

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica