

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
SUBT -1 TORRE MEDICA
C. ALIMENTACION - CUARTO FRIO AUTO SERVICIO
S&P
FM1212X2YMC
S/R

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3133
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	6.1	4.8

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1		✓	0.47		0.36	0.7	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	16-10-2021	

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica