

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 1 CLINICA
BODEGA DE EQUIPOS, ADYACENTE A HAB 182, PISO 1  NORTE VITACURA YORK
S/R
S/R

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil			
N° de Activo Fijo			

910
S/R

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área

9277	
Av. Vitacura 5951	
Abril, 2022	
Mantención	

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.3	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.4	1.9	1.4	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.48	0.39	0.33	0.7

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	13-04-2022		

Técnico 1 Técnico 2 Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

Andres Ramirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica